



- LIMITE DA ÁREA DO PLANO
- LIMITE DE FREGUESIA
- CAMINHOS E CIRCULAÇÕES
- CAMINHO PÚBLICO
- MUROS
- TALUDES
- CHARCA
- LINHA DE DRENAGEM
- CURVA DE NÍVEL

- EDIFICAÇÕES existentes
- APOIO TÉCNICO
- ETAR e apoios técnicos
- TANQUES
- DEPÓSITOS INOX (sãos de vinho)
- CONDUITA de vinho ENTERRADA
- PAVIMENTO IMPERMEÁVEL
- CALÇADA

ANÁLISE MORFOLÓGICA

DECLIVES			
n.º	Declive Mínimo	Declive Máximo	Área (m ²)
1	<2.00%		32725.38
2	2.00%	4.00%	54005.08
3	4.00%	6.00%	59784.21
4	6.00%	8.00%	46017.11
5	8.00%	10.00%	30045.51
6	10.00%	12.00%	23478.65
7	12.00%	14.00%	17138.93
8	>14.00%		37425.97

ORDEM DAS ALTITUDES NO MARCADO DE CASCAIS
 ESTRE 89 / PT-7506

REQUERENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

DESIGNAÇÃO
PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RÚSTICO da "VILA SANTA"

EQUIPA TÉCNICA

DESENHO
 PLANTA DE ANÁLISE FISIAGRÁFICA - declives

FASE
 PROPOSTA

BASE CARTOGRÁFICA:
 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPRIETÁRIA DA CARTOGRAFIA: João Portugal Ramos;
 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PRODUTORA E DATA DA EDIÇÃO: TOPOGAL - Eng.º Galgrita, Eng.º Elsa Mendes (05/03/88) - 1 ano antes de expirar em 2016;
 DATA E N.º DE HOMOLOGAÇÃO E ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO: homologada em 2016-10-13, processo nº388, DGT;
 SISTEMA DE REFERÊNCIA, DATUM E PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA: PT-TM06-ETRS89;
 AS ESPECIFICAÇÕES DE EXATIDÃO TEMÁTICA E POSICIONAL: Exatidão posicional: Planimétrica <= 0.10 e Altimétrica <= 0.20; Exatidão temática: Classificação e Contorno: Garantidos os seguintes valores mínimos: Completa - erros de omissão e comissão inferiores a 5%; Classificação - erros inferiores a 5%; Topologia - erros inferiores a 5%.

PROC/ARQ:
 2016_E03

DESENHO Nº
 Elemento que Acompanha
ea - 6

COD./FICH:
 0704_ea 06_AF-dsc

ESCALA: 1/2000
 0m 20 40

DATA: Novembro 2016

ORIENTAÇÃO

VERSO DA CAOP: 2015, DATA DE PUBLICAÇÃO 31 de Julho 2015 - CONTINENTE, segundo o sistema de generalização PT-TM06-ETRS89.
 PRECISÃO POSICIONAL NOMINAL: 0.37m